

Obora usytuowana równolegle do drogi z dłuższą elewacją wsch; Parterowa z dachem krytym blachą falistą, wymurowana z ciosów kamiennych uzupełnianych nieregularnie ceglą; spoiny nieregularne; otwory okienne i drzwiowe prostokątne zwieńczone łukiem obniżonym; Zachowany materiał budynku (kamień) oraz wykrój otworów okiennych i drzwiowych.

Stan zachowania średni. Postuluje się konserwację budynku, ewentualnie drobny remont. .

10. Wykonanie karty (autor, data, podpis)

Paulina Kulikowska

wrzesień 2023r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

Magdalena Kowalska

Magdalena Kowalska

Magdalena Kowalska

Magdalena Kowalska

*Podpis konserwatora zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków