

**AZ  
BE  
ST**

**NIE JEST THE BEST**

## **Uwaga na uszkodzone dachy eternitowe !**

- uszkodzone dachy należy zabezpieczyć przed pyleniem (uwalnianie włókien azbestu)
- demontaż i odbiór odpadów azbestowych powinny wykonywać firmy specjalistyczne
- osoby pracujące z wyrobami zawierającymi azbest powinny być wyposażone w odpowiednią odzież ochronną ze szczególnym uwzględnieniem dróg oddechowych
- odzież ochronna po użyciu powinna być traktowana jako odpad niebezpieczny
- przy demontażu dachu należy ograniczyć pylenie - przed pracami zwilżyć dach, nie używać narzędzi mechanicznych (wiertarka, szlifierka, piła), unikać dalszego uszkodzania rozbieranych elementów
- miejsce składowania wyrobów zawierających azbest musi być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane

Wdychanie włókien azbestu może powodować uszkodzenia układu oddechowego (azbestoza, nowotwory).

Narażone są zarówno ekipy remontowe jak i osoby postronne przebywające w pobliżu.



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W WEJHEROWIE**